



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Новгородской области**

173000, Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 67 б т.66-27-94 ф.66-28-11 E-mail: gpn-nov@yandex.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

173000, Великий Новгород, ул. Псковская д. 171 кор. 3, т. (8162)76-51-21 ф.(8162) 76-51-20

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам

174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Ленинградская д. 63 т.ф.(81664)2-00-60 E-mail: GPNBOR@mail.ru

**Предписание № 2/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

Областное автономное учреждение социального обслуживания

«Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя – правообладателя объекта защиты.)

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Боровичского и Любытинского районов по пожарному надзору №2 от «13» января 2020

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

года в период с 10 час. 00 мин. «03» февраля 2020 г. до 16 час. 00 мин. «28» февраля 2020 г. проведена плановая проверка главным государственным инспектором Боровичского и Любытинского районов по пожарному надзору Муромцевым Андреем Анатольевичем объектов защиты – территории, зданий, строений и помещений областного автономного учреждения социального обслуживания «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Новгородская область, Боровичский район, д. Железково, д. 25

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

совместно с директором ОАУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Манучаряном А.С.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только при выполнении)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Эвакуационное освещение не имеет подключения к автоматической пожарной сигнализации для включения автоматически при срабатывании АПС	п. 33, 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; ст. 4, 89 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ; п.4.3.1 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»; п.п. 7.6.1, 7.6.3 СП 52.13330.2016 "Естественное и искусственное освещение"	01.09.2020	
2	Коридор на первом этаже здания дома-интерната не оборудован вытяжной противодымной вентиляцией	ст. ст. 6, 85 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 7.2, 8.5	01.09.2020	

		Свода правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»		
3	Коридор на третьем этаже здания дома-интерната не оборудован вытяжной противодымной вентиляцией	ст. ст. 6, 85 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 7.2, 8.5 Свода правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»	01.09.2020	
4	В актовом зале для покрытия пола применен декоративно-отделочный материал с классом пожарной опасности более чем КМ2 (фактически применен материал без показателей пожарной опасности)	ст.ст. 6, 134 табл. 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* п. 6.25; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»	01.09.2020	
5	В актовом зале для отделки стен применен декоративно-отделочный материал с классом пожарной опасности более чем КМ1 (фактически применен материал без показателей пожарной опасности)	ст.ст. 6, 134 табл. 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* п. 6.25; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»	01.09.2020	
6	В актовом зале для отделки потолка применен декоративно-отделочный материал с классом пожарной опасности более чем КМ1 (фактически применен материал без показателей пожарной опасности)	ст.ст. 6, 134 табл. 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* п. 6.25; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»	01.09.2020	
7	В помещении столовой для покрытия пола применен декоративно-отделочный материал с классом пожарной опасности более чем КМ2 (фактически применен материал без показателей пожарной опасности)	ст.ст. 6, 134 табл. 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* п. 6.25; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»	01.09.2020	
8	В помещении столовой для отделки стен применен декоративно-отделочный материал с классом пожарной	ст.ст. 6, 134 табл. 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о	01.09.2020	

	опасности более чем КМ1 (фактически применен материал без показателей пожарной опасности)	требованиях пожарной безопасности», Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* п. 6.25; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»		
9	В помещении столовой для отделки потолка применен декоративно-отделочный материал с классом пожарной опасности более чем КМ1 (фактически применен материал без показателей пожарной опасности)	ст.ст. 6, 134 табл. 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* п. 6.25; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»	01.09.2020	
10	Ширина эвакуационного выхода из актового зала, ведущего в столовую менее 1,2 м (фактически 0,75 м)	ст. 6, п. 1 ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 33 Правил противопожарного режима в РФ; п.п. 4.3.4, 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»; Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* п. 6.27	01.09.2020	
11	Ширина эвакуационного выхода из актового зала, ведущего в общий коридор менее 1,2 м (фактически 0,79 м)	ст. 6, п. 1 ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 33 Правил противопожарного режима в РФ; п.п. 4.3.4, 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»; Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* п. 6.27	01.09.2020	
12	Помещение для сбора грязного белья (категории по пожарной опасности В2) не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации	ч. 3 ст. 52, ст. ст. 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 61 Правил противопожарного режима в РФ; прил. А, п. А.4, п. 5.2 табл. А.3 СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.09.2020	
13	На лестничной клетке для отделки стен и потолка применен декоративно-отделочный материал с классом пожарной опасности более чем	ст.ст. 6, 134 табл. 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	01.09.2020	

	КМО (фактически применен материал без показателей пожарной опасности)	безопасности», Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* п. 6.25; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»		
14	Внутренняя лестничная клетка типа Л1 не отделена от общего коридора на уровне 1 этажа дверями (выполнена с открытым проемом)	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.ст. 6, 40, 49, 52; Свод правил СП 213130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п. 5.4.16	01.09.2020	
15	Двери, ведущие на лестничную клетку на уровне второго этажа, не оборудованы устройствами для самозакрывания	п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»	01.09.2020	
16	Не проводятся работы по очистке вентиляционных камер и воздуховодов (работы проводятся не реже 1 раза в год, с составлением соответствующего акта)	п. 50 Правил противопожарного режима в РФ	01.09.2020	
17	Веранды, расположенные на втором этаже здания интерната (позиция I и II экспликации технического паспорта), оснащены тепловыми пожарными извещателями	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.ст. 6, 51, п. 13.1.10 прил. М табл. М 1 свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», прил. 3 СНиП 2.04.09-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»	01.09.2020	
18	В комнате отдыха на 2 этаже для отделки потолка применен декоративно-отделочный материал с классом пожарной опасности более чем КМ3 (фактически применен материал без показателей пожарной опасности)	ст.ст. 6, 134 табл. 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* п. 6.25; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»	01.09.2020	
19	Для отделки стен в коридоре у комнаты №11 применены декоративные панели с классом пожарной опасности более чем КМ 1 (фактически применен материал без показателей пожарной опасности)	ст.ст. 6, 134 табл. 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* п. 6.25; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»	01.09.2020	

20	Для отделки потолков на верандах, расположенных на втором этаже здания интерната, применены декоративно-отделочные материалы с классом пожарной опасности более чем КМ 1 (применены деревянные изделия без показателей пожарной опасности)	ст.ст. 6, 134 табл. 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* п. 6.25; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»	01.09.2020	
21	Вспомогательные здания (здание складского назначения и гараж) не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.ст. 6, 51, свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 1.2, прил. А, табл. А3	01.09.2020	
22	На дверях вспомогательных зданий (здание складского назначения и гараж) отсутствуют обозначения категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности	п. 20 Правил противопожарного режима в РФ	01.09.2020	
23	Территория и здания не имеют 2-х источников наружного водоснабжения для тушения пожаров в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности (отсутствуют сведения о наличии двух пожарных водоемов или гидрантов в радиусе до 200 м).	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ; ст.ст. 6, 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 4.1, 9.10, 9.11 свода правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного водоснабжения»; п. 2.11, 2.13, 9.27-9.33 СНиП 2.04.02-84*.	01.09.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке. При этом, в соответствии с пунктом 75 Административного регламента Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644 (далее - Административный регламент) в случае проведения расчета по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки указанный расчет подлежит проверке в соответствии с пунктом 63 настоящего Административного регламента. Противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, считается исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнение в полном объеме данного мероприятия;

2) исполнение комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона N 123-ФЗ;

3) наличие расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим регламентом, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Технического регламента. При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента, или в суд. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Муромцев Андрей Анатольевич - главный
государственный инспектор Боровичского и
Любытинского районов по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«28» февраля 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор ОАУСО «Боровичский дом-
интернат для престарелых и инвалидов»

Манучарян Артик Самвелович

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«28» февраля 2020 г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия главного управления МЧС России по Новгородской области (8162) 69-99-99